Как сдать средства измерений (СИ) на поверку и калибровку в ФБУ «Красноярский ЦСМ»?

Время приема и выдачи СИ

Понедельник – четверг: с 8^{00} – 17^{00}, обед с 12-00 до 12-48

Пятница: с 01 октября по 30 апреля -с 8^{00} – 16^{00}, обед с 12-00 до 12-48

Пятница с 01 мая по 30 сентября –с 8-00 -14-30, 12-00 до 12-30

Сдача СИ на поверку осуществляется по адресу: 662150, город Ачинск, ул. Дзержинского, 34 А.
Средства измерений медицинского назначения и медицинское оборудование в ремонт доставляются по адресу: 662150, город Ачинск, проспект Лапенкова, 13.тел.: +7 (391) 51-303-65, +7 (391) 51-752-33.

- ПОРЯДОК СДАЧИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА ПОВЕРКУ

1. Заключить договор на поверку и калибровку СИ с предоставлением графика поверки и отправить заявку, на электронную почту achinsk@krascsm.ru или в распечатанном виде в отдел реализации.

Мы рассмотрим ее в течение 2-х суток.

2. Предоставить СИ с заполненной заявкой (форма) (предпочтительно на бланке организации).
Заявки могут быть заранее отправлены по электронной почте achinsk@krascsm.ru с указанием предполагаемой даты посещения ФБУ «Красноярский ЦСМ».

При отсутствии действующего договора и в соответствии с заявкой по желанию клиента может быть оформлен разовый договор.

Если выписывался счет на предоплату, то необходимо приложить его копию.

В заявке могут быть предусмотрены следующие виды дополнительных услуг:

- поверка с выездом на место эксплуатации СИ

При наличии технической возможности поверка проводится по месту нахождения Заказчика. Дату выезда необходимо заранее согласовать со специалистом метрологического отдела.

- подготовка СИ к поверке

- Градуировка СИ
- Юстировка СИ
- Настройка СИ
- Чистка СИ

- срочная поверка (калибровка) СИ.
Сроки и стоимость срочной поверки:

- 1 день – доплата в размере 50% к стоимости по прейскуранту;
- 3 дня – доплата в размере 30% к стоимости по прейскуранту;

Услуга оказывается при наличии технической возможности у метрологического отдела.

-предоставление протокола поверки/калибровки

Предоставление протокола поверки – 20% от стоимости поверки СИ.+ НДС.

При сдаче СИ на поверку (калибровку) заказчику необходимо в обязательном порядке:

- Заполнить заявку на поверку/калибровку;
-Обеспечить соответствие комплектности поверяемого СИ техническому описанию в объеме, необходимом для поверки;
- Предоставить эксплуатационную документацию (техническое описание, методику поверки, руководство по эксплуатации, паспорт СИ, свидетельство о предыдущей поверке).

3. Сдаваемые СИ должны быть:

- промаркированы по названию организации или карточке,
- в собранном виде и комплектацией согласно паспорту,
- в работоспособном состоянии, с заряженными аккумуляторами или батарейками,
- очищены от пыли и грязи, без видимых повреждений
- с копией свидетельства о последней поверке (калибровке),
- при необходимости с технической документацией (паспортом, инструкцией по эксплуатации, методикой поверки).

Средства измерений, эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных) средах, должны предоставляться на поверку обеззараженными, нейтрализованными, дезактивированными. Указанные СИ принимаются на поверку только при наличии справки, подтверждающей выполнение владельцем СИ необходимых мероприятий по обеззараживанию, нейтрализации, дезактивации.

Дополнительно:
- Термометры стеклянные, электроды, вискозиметры должны быть промаркированы и упакованы в штатные футляры завода - изготовителя.

- Кислородные манометры и калориметрические бомбы **ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕЗЖИРЕНЫ И ИМЕТЬ СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ СПРАВКУ ОБ ИХ ОБЕЗЖИРИВАНИИ** за подписью ответственного лица, заверенной печатью владельца средств измерений.

- если СИ не имеет штатной упаковки и сдается с присоединительными элементами (щупами, блоком питания, электродами и т.п.), документацией, то его желательно разместить в единой таре или упаковке.

Средства измерений, не соответствующие требованиям технической документации, в поверку не принимаются.

Для получения СИ из поверки заказчику необходимо иметь при себе:

1. Оригинал вещевой квитанции на получение средств измерений;
2. Доверенность от предприятия лицу, получающему СИ;

При утере вещевой квитанции средства измерений выдаются по официальному письму организации и доверенности на получение СИ (Форма).

3. Удостоверение личности.
4. Акт об оказании услуг
5. Оплату, согласно условиям заключенного договора или контракта.